


誤検知で困っていませんか？



SPECTREX社 40/40シリーズ は誤検知の非常に少ない信頼性の高い炎検知器です。炎検知器は炎から出る赤外線や紫外線を検知しているため、太陽光、アーク溶接、アーク放電、水銀灯などにより誤検知を起こす可能性があります。40/40シリーズは独自の信号処理や複数の波長を検知することにより炎以外の外乱光による影響を受けにくく、高い信頼性から全世界で多くの使用実績があります。

外乱光による誤検知でお困りではないでしょうか？

40/40シリーズで、炎検知の誤検知による問題を解決することが可能です！

炎検知器

Model : 40/40シリーズ



ここがポイント！

- 複数波長※の検知に加え炎の揺らぎを検知
→ 独自の信号処理で誤検知を低減できます。
- 平均故障間隔(MTBF)150,000時間以上
→ 長期信頼性が高く、製品保証も5年間の長期保証です。
- 安全度水準 SIL2 (TÜV)に対応可能
→ SIL2に対応した仕様をラインナップ！
より安全なシステムで使用できます。

※複数波長：紫外赤外併用式又は赤外3波長式

理研計器株式会社

【営業本部】

〒174-8744

東京都板橋区小豆沢2-7-6

TEL: 03-3966-1111

詳しい内容はお近くの営業所まで

<https://www.rikenkeiki.co.jp/>